

SERVICE BULLETIN



FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

JCAB APPROVED

HEAD OFFICE ; SUBARU BLDG.
SHINJUKU, TOKYO, JAPAN

NO. 200-002

DATE 52-4-18

(SUPERSEDES NO.)

REV. C

DATE H. 1-6-5

(SUPERSEDES NO. 200-002B)

REASON TECHNICAL BULLETIN 200-022 実施の場合
の点検要領及び実施時期の一部を変更する。

1. 標 題 : ラダーペダルの作動点検及び改修
2. 適用機体 : FA-200シリーズでS/N12~297のもの
3. 適用度 : 指令事項
4. 目 的 : ラダーペダルのオーバートラベルを防止し、円滑な作動を確保するため、点検及び、その結果に基づく改修を実施する。
5. 指 示 : 1) ラダーペダル・ストッパーの点検

このSB受領後、6項指定の時間内にラダーペダル・ストッパ・アームの当たりを確認すること。(左右共)

正規に調整された状態において、舵面ストッパーが当たった状態でのラダー・ペダル・ストッパ・アームのクリアランスは左ペダル側5mm以下、右ペダル側2.5mm以下にする必要がある。この値を越える場合は、12項作業手順に従った処置が必要である。

- 2) ブレーキ・マスター・シリンダ長さの点検

(対象マスター・シリンダ:セスナ製P/N0541138-20)

ブレーキ・マスター・シリンダ上部のクレビス部を、ペダルへの取付部に干渉が起こらない範囲でマスター・シリンダ全長が最も短くなるよう調節する。この状態で、マスター・シリンダ上部~下部取付ボルト間の寸度が204.5mmを越える場合は、12項作業手順に従って修正実施のこと。実施時期は6項による。

- 3) ブレーキ・リンクのオーバーセンタ・フォース点検

但し、TECHNICAL BULLETIN 200-022 実施済の機体は本点検不要である。C
左右のラダーペダルについて、ラダーペダル・ストッパアームがストッパ・チューブに当たった状態で、ブレーキ・リンクの結合ボルト部に20Kgの力を加え、オーバーセンタしないことを確認する。(詳細についてはFIG 3参照)

AIRCRAFT DIVISION

1-11 YOUNAN 1 CHOME. UTSUNOMIYA TOCHIGI JAPAN 〒320
TEL 0286 (59) 4833 TELEX 3522 176

SERVICE BULLETIN 200-002C

PAGE 1 OF 5

6. 実施時期： (1) このSB受領後50時間以内または曲技飛行実施前の早い方、及び以降100時間毎。
(2) TECHNICAL BULLETIN 200-022 実施の後、5-2) 項のブレーキ・マスター・シリンダー長さの点検は、本 TECHNICAL BULLETIN 実施時及びその後は1,000時間で良い。

7. 承認： 航空局承認(東-1-005) 1年5月29日

8. 所要部品： 5項1)による点検の結果、ストッパーに過度のクリアランスがある場合には、下記部品の組合せによる改修が必要である。

1) 200-524085-1	カラー組立	2セット
2) MS24665-355	コッターピン	5個
3) AN960D1016	ワッシャー	4個

9. 特殊工具： 不要

10. 重量重心： 不変

11. 準拠資料： なし

12. 作業手順： 指示1)項, ストッパーの点検

- 1) 胴体下面最前部中央の点検カバーを取外す。
- 2) 前輪を浮かせるか、あるいはステアリング・ロッドを取外した状態で、ラダー系統が正規の状態に調整されていることを確認する。
(サービス・マニュアル8-4-3項参照)
- 3) 2)の状態から、舵面がストッパーに当たるまでラダーペダルを操作し、ラダー・ペダル・ストッパ・アームのクリアランスを調べる。
クリアランスが左5mm、右2.5mm以内であれば正規なので、復旧してよい。
- 4) クリアランスが左5mm、右2.5mmを越える場合は、ペダルの中立位置と、舵面中立位置との一致を再確認し、必要に応じ、再調整を実施する。
- 5) 4)項の実施後も、ストッパーのクリアランスが左5mm、右2.5mmを越えている場合は、ストッパー・チューブを取り外し、FIG 2に従って必要な調整用カラーを取付ける。
ストッパー・チューブはどちらか一方の末端のコッターピンを外すこ

とにより、取外すことが可能である。

取外したストッパーは、FIG 2に従って穿孔し、ジंकロまたは相当の防錆処置を施す。

- 6) 必要な組合せのカラーを用意し、ストッパーを再取付する際、同時に取付ける。

ストッパーチューブ自体及びカラー組立は、コッターピンによって固定される。

- 7) ストッパー・クリアランスを再確認した後、各部を復旧する。

指示2) 項マスター・シリンダの点検

- 1) ブレーキ・マスター・シリンダに、セスナ製P/N 0541138-20, または相当品を取付けた機体は、下記要領にて点検を実施のこと。

(P/N 200-584160-1 取付機は対象外)

- 2) マスター・シリンダ・クレビスのねじこみ状態を点検する。鏡を使うと便利である。

- 3) クレビス位置を調整する。

マスター・シリンダの上部～下部取付ボルト孔中心間の寸度は、全伸長時204.5 mm以下でなければならない。

この寸度に調整してラダーペダル耳金部とマスター・シリンダ・クレビス部ロッドとが干渉する場合は、ロッドを削って修正すること。

指示3) 項ブレーキ・リンク・オーバーセンタ・フォースの点検

(TECHNICAL BULLETIN 200-022 実施の場合本点検は不要である。)

- 1) FIG 3の要領でブレーキ・リンクの結合ボルトにワイヤーを取付ける。


- 2) 左右各々のラダー・ペダルについてラダーペダル・ストップ・アームがストップ・チューブに当るまで踏み込み、その状態においてブレーキ・リンクのボルト部を20 Kgの力で引っ張りオーバーセンタしないことを点検する。

(FIG 3 参照)

- 3) 2) 項の点検でオーバーセンタする場合は、リンクを構成する部品の摩耗等が原因と判断されるので、摩耗部品を交換し再度点検を行う。

注) 上記作業は有資格整備士の確認が必要である。確認後は、航空日誌に記録しておくこと。

FIG 1 ラダーペダル周辺詳細図



1. トルクチューブ
2. ペダル
3. シャフト
4. ロッド
5. マスターシリンダ
6. ベアリング
7. スプリング
8. 継手
9. 操縦索

ストッパー・チューブ詳細図

(胴体下面最前部点検カバーを取外して確認のこと。)





FIG 2 ストッパー・チューブ改修要領



左図は、右ペダル用
ストップ取付位置及
び取付状況を示す。
左ペダルの場合は、
対称位置に穿孔し、
取付けること。

FIG 3 ブレーキ・リンク・オーバーセンタ・フォース判定要領

注： TECHNICAL BULLETIN 200-022 実施の場合本点検は不要である。

