

# SERVICE NEWS

SUBARU CORPORATION

HEAD OFFICE ; EBISU SUBARU BLDG.  
SHIBUYA, TOKYO, JAPAN

~~ISSUE APPROVED~~

NO.	200-056	DATE	R3. 10. 28	(SUPERSEDES NO.	)
REV.		DATE		(SUPERSEDES NO.	)
		REASON			

## エンジン不具合に関する LYCOMING 社発行 SERVICE BULLETIN のお知らせ

FA-200-160 型及び FA-200-180 型 (180A0 を除く) に搭載している LYCOMING 製エンジン (O-320-D2A 及び IO-360-B1B) について、以下の通り LYCOMING 社から SERVICE BULLETIN が発行されていますのでお知らせします。

LYCOMING SERVICE BULLETIN No. 643 (2021. 9. 16 発行) : Crankcase Nut Safety Wire Inspection

本 SB は、工場出荷時のエンジンでクランク・ケース取付ナットの安全線欠落が発見されたため、同様の事象が発生している可能性のあるエンジンについて点検等の指示として発行されています。

FA-200-160 型及び FA-200-180 型 (180A0 を除く) の一部で該当する可能性がありますのでご確認下さい。