

レガシィ、インプレッサ、フォレスターのリコールについて

平成18年12月7日


平成18年12月7日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシィ、インプレッサ、フォレスターのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	1788	リコール開始日	平成18年12月7日
不具合の部位(部品名)	前照灯(自動照射方向調整装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オプションとして装着される前照灯を自動的に点灯作動させる装置(オートライト)を放電灯式前照灯(HID)付きの車両に装着した場合において、電気回路が不適切なため、自動照射方向調整装置(オートレベライザ)が正常に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気配線に対策用の配線を追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、店頭掲示、ホームページ掲載、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1788のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	TA-BL5	レガシィ	BL5-051862 ~ BL5-066206	10,666	HID付き車両にオプションとして販売した2,426個に限る。
	CBA-BL5		平成17年11月21日~平成18年9月29日		
	CBA-BLE		BLE-015352 ~ BLE-018785	1,274	
	DBA-BLE		平成17年11月21日~平成18年9月29日		
	TA-BP5		BP5-099619 ~ BP5-133759	23,575	
	CBA-BP5		平成17年11月21日~平成18年9月29日		
	CBA-BP9		BP9-032499 ~ BP9-043784	7,825	
DBA-BP9	平成17年11月21日~平成18年9月29日				
CBA-BPE	BPE-027399 ~ BPE-031978	3,070			
DBA-BPE	平成17年11月21日~平成18年9月29日				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
スバル	LA-GD2	インプレッサ	GD2-007647 ~ GD2-010067 平成17年11月21日～平成18年 9月26日	360	HID 付き車 両にオプションとして 販売した 2,426 個に 限る。
	LA-GD3		GD3-005378 ~ GD3-007093 平成17年11月23日～平成18年 9月26日	250	
	TA-GDA		GDA-018601 ~ GDA-020794 平成17年11月21日～平成18年 9月29日	1,332	
	GH-GDB		GDB-036766 ~ GDB-041494 平成17年11月21日～平成18年 9月29日	2,692	
	DBA-GDC		GDC-002004 ~ GDC-002175 平成18年 6月 6日～平成18年 9月28日	127	
	DBA-GDD		GDD-002001 ~ GDD-002086 平成18年 6月 8日～平成18年 9月26日	60	
	LA-GG2		GG2-069861 ~ GG2-082017 平成17年11月21日～平成18年 9月28日	2,898	
	LA-GG3 TA-GG3		GG3-042800 ~ GG3-050041 平成17年11月21日～平成18年 9月29日	2,080	
	TA-GGA		GGA-013801 ~ GGA-014859 平成17年11月23日～平成18年 9月29日	649	
	DBA-GGC		GGC-002009 ~ GGC-003239 平成18年 6月 3日～平成18年 9月29日	985	
	DBA-GGD		GGD-002001 ~ GGD-002574 平成18年 6月 3日～平成18年 9月29日	442	
	TA-SG5 CBA-SG5	フォレスター	SG5-103001 ~ SG5-115845 平成17年12月12日～平成18年 9月29日	11,605	
	TA-SG9		SG9-007001 ~ SG9-007505 平成17年12月13日～平成18年 9月29日	489	
	(計25型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年11月21日～平成18年 9月29日	計(70,379台)	

改善箇所説明図



オートライト本体

基準不適合発生箇所

オプションとして装着される前照灯を自動的に点灯作動させる装置（オートライト）を放電灯式前照灯（H I D）付きの車両に装着した場合において、電気回路が不適切なため、自動照射方向調整装置（オートレベライザ）が正常に作動しないおそれがある。

改善内容

全車両、電気配線に対策用の配線を追加する。

識 別

識別シールをボンネット・オープナーレバーの上方に貼付ける。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式(総排気量(cc))	備考	
スバル	CBA-BL5	レガシィ	普通・乗用	箱型	EJ20(1994)		
	TA-BL5						
	CBA-BLE				EZ30(2999)		
	DBA-BLE						
	CBA-BP5				ステーション・ワゴン	EJ20(1994)	
	TA-BP5						
	CBA-BP9			EJ25(2457)			
	DBA-BP9						
	CBA-BPE			EZ30(2999)			
	DBA-BPE						
	LA-GD2	インプレッサ	小型・乗用	箱型	EJ15(1493)		
	LA-GD3						
	TA-GDA		普通・乗用		EJ20(1994)		
	GH-GDB						
	DBA-GDC		小型・乗用	ステーション・ワゴン	EL15(1498)		
	DBA-GDD						
	LA-GG2				EJ15(1493)		
	LA-GG3						
	TA-GG3				EJ20(1994)		
	TA-GGA						
	DBA-GGC			EL15(1498)			
	DBA-GGD						
	CBA-SG5		フォレスター	普通・乗用		EJ20(1994)	
	TA-SG5						
TA-SG9	EJ25(2457)						