

S203 の自主改善について

平成19年1月26日

S203 を架装しているスバルテクニカインターナショナルより、国土交通省に S203 の自主改善を届け出いたしました。

自主改善開始日	平成19年1月下旬
不具合の内容	富士重工業(株)が製造するインプレッサ WRX STI をベースに、スバルテクニカインターナショナル(株)にて企画・開発・架装した S203 仕様の車両において、リアスポイラーのトランクリッドへの装着方法が不適切だったため、砂利道走行等の振動により、トランクパネル面に亀裂が発生するおそれがある。
改善の内容	全車両、当該取り付け部を点検し、ソリッドゴムおよび大型ワッシャーを追加する。トランクパネル面に亀裂がある場合はトランクリッド交換後、処置をする。
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
スバル	GH-GDB	インプレッサ	GDB - 031262 ~ GDB - 032795 平成16年12月9日 ~ 平成17年3月31日	516	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年12月9日 ~ 平成17年3月31日	(計516)	