

ステラのサービスキャンペーンについて

平成21年5月11日

富士重工業株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンの内容を通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成21年5月下旬
不具合の内容	自動無段変速機(CVT)オイルポンプ製造時に内部ギヤの隙間管理が不適切なため、当該ギヤの隙間が不足しポンプ内面と干渉するものがある。そのため、ポンプ内面が摩耗して油圧が低下して警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、ポンプが故障して走行不能になるおそれがある。
改善の内容	全車両、エンジンおよびトランスミッションの制御プログラムを書き換えると共に、点検ソフトによりオイルポンプの良否を判定して不良と判定した場合はCVT ASSYもしくはオイルポンプを交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	ABA - RN1 DBA - RN1	ステラ	RN1 - 002001 ~ RN1 - 029691 平成18年 5月29日 ~ 平成19年 1月23日	26,139	
	ABA - RN2 DBA - RN2		RN2 - 002003 ~ RN2 - 012023 平成18年 5月29日 ~ 平成18年11月15日	9,409	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 5月29日 ~ 平成19年 1月23日	(計35,548)	

対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。