

ドミンゴのサービスキャンペーンについて

平成9年10月21日

富士重工業株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンの内容を通達いたしました。

車名	スバル
型式 (通称名)	E - F A 7、 E - F A 8 (ドミンゴ)
製作期間	平成6年3月11日 ~ 平成7年8月23日
対象台数	約10,544台
不具合内容	整備時にブレーキオイルをタンクに入れる時にオイルを多量にこぼした場合、こぼれたオイルがストップランプスイッチにかかりスイッチ内部の接触不良を起こしストップランプが不灯となり、最悪の場合、スイッチが発熱し熔損に至るおそれがある。
措置方法	ユーザーヘダイレクトメールで通知し、コーションラベルの貼付けを行うと共に、ストップランプスイッチを点検しコネクタ部に汚れがある場合は清掃する。
キャンペーン開始日	平成9年10月22日

対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。