

サービス通信

1/3

No. FAB-014

富士重工業株式会社

発行 45年 1月 20日

航空機技術本部

1. 標 題 : VHFスピーカー取付位置の移動
2. 適用機体 : FA-200シリーズの機体で製造番号#12~#101号機
3. 適用度 : 任意事項
4. 目 的 : VHFスピーカーの音響効果を良くするため
5. 指 示 : VHFスピーカーの取付位置を後方固定風防天井より計器板下部に移動する。
6. 実施時期 : 任 意
7. 承 認 : 航空局承認対象外
8. 所要部品 : サービス・キット(200-590502)にて補給する。これに含まれる部品は、

部 品 番 号	名 称	個 数
200-344324-015	BRACKET ASSY	1
AN940 D 8	WASHER	13
AN940 D 10	WASHER	8
MS35204-245	SCREW	1
MS35204-246	SCREW	4
NAS679 A08W	NUT	9
NAS220-B	SCREW	4
MS21919 DG2	CLAMP	1
F-0315-170024	INSULATION TUBE	1
200-590502-003	HARNES	1
200-590502-005	HARNES	1

MAR-6Y無線器搭載の機体は上記部品の外、別記TAB-4Bスピーカーを必要とする。

9. 特殊工具 : な し

10. 重量重心 : 変化なし

11. 準拠資料 : な し

12. 所要工数 : 5 M H

13. 作業手順 :
- 1 後方固定風防天井のVHFスピーカーを取り外す。
 - 2 エンジンコードラントのカバーを取り外す。
 - 3 計器板下部にスピーカー取付用ブラケット200-344324-015を取付ける。(取付要領図参照)
 - 4 上記の取付ブラケットにスピーカー(DAG-48)を取付け配線をする。
(取付要領図及び結線要領図参照)
 - 5 エンジンコードラントのカバーを取付ける。
 - 6 コンパス修正を実施すること。

