

サービス通信

No. FAS-018

富士重工業株式会社

発行 45 年 3 月 26 日

航空機技術本部


- 1 標 題 : FA-200 オイルクーララインのパイプ材質変更
- 2 適用機体 : FA-200 シリーズの機体で製造番号#1~31号機
に該当する機体及び航技研機
(但し, 製造番号#12, 15, 20, 21, 25, 27,
30, 31を除く)
- 3 適用度 : 必須事項
- 4 目的 : オイルクーラー・ラインのパイプの破損を防止するため
- 5 指 示 : 指定のパイプ(図参照)を新部品(ステンレススチール製)
のものと交換する
- 6 実施時期 : このサービス通信受領后25時間以内に行う。
- 7 承 認 : 航空局承認済(表333) 45. 3. 25
- 8 所要部品

機 体 型 式	製 造 番 号	オイルクーラー 型 式	部 品 番 号	材 質	
				新	旧
FA-200-160	S/N 2~11	8406F	200- 914021-17	ステンレス スチール	アルミ
	S/N12~18	8406F	200- 914131-117	#	#
	S/N19~31	8406E	200- 914131-123	#	#
FA-200-180	S/N 2~11	8406F	200- 914021-17	#	#
	S/N12~18	8406F	200- 914131-111	#	#
	S/N19~31	8406E	200- 914131-123	#	#

註 1) FA-200-160, -180 共オイルクーラーが
840.6 E型に変更して取付けてある機体については,
200-014131-123のパイプを交換する。

2) S/N 1および航技研機に対しては, 別途処置する。

9. 特殊工具 : なし
10. 重量重心 : NO change
11. 準拠資料 : なし
12. 所要工数 : 0.5 MH



(FAS-018)

SHEET 2 OF 2