

~~30AS APPROVED~~

NO. 200-035 DATE 2017年9月11日 (SUPERSEDES NO.)
REV. XXXXXXXX DATE XXXXXXXX (SUPERSEDES NO.)
REASON XXXXXXXX

エンジン不具合に関する製造会社情報のお知らせ

FA-200 型機に搭載している LYCOMING 製エンジンの全型式 (O-320-D2A、I0-360-B1B、AEI0-360-B1B 及び O-360-A5AD) について、以下の通り耐空性改善通報 (TCD)、製造会社 SB 及び FAA AD が発行されていますのでお知らせします。

- (1) 耐空性改善通報 No. TCD-9017-2017 (2017. 9. 4 発行)
- (2) LYCOMING MANDATORY SERVICE BULLETIN No. 632B (2017. 8. 4 発行)
- (3) FAA AD No. 2017-16-11 (2017. 8. 10 発行)

これらの情報は、エンジンの構成部品であるコネクティング・ロッドの不具合に関するものであり、この不具合によりエンジン故障や飛行中のエンジン停止を生じる恐れがあるため、不具合防止の指示として発行されています。

エンジンの製造番号、オーバーホール及び修理状況により、該当する可能性がありますのでご確認下さい。