

レガシイのサービスキャンペーンについて

平成24年1月6日

富士重工業株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンの内容を通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成24年1月上旬
不具合の内容	ブレーキマスターシリンダーにおいて、ピストンカップの形状が不適切なため、ピストンカップがめくれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキペダルを極弱い踏力で操作した場合、少量の制動液がピストンカップの密着不足部分からリザーバータンクへ戻ることにより、ブレーキペダルの踏み代が増加するおそれがある。
改善の内容	全車両、マスターシリンダーを対策品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	DBA—BM9	レガシイ	BM9—021673 ～ BM9—022427 平成23年 9月21日～平成23年11月16日	753	
	DBA—BR9		BR9—061075 ～ BR9—065804 平成23年 9月21日～平成23年11月15日	3507	
	DBA—BRF		BRF—007159 ～ BRF—007244 平成23年 9月21日～平成23年11月14日	86	
			(製作期間の全体の範囲) 平成23年 9月21日～平成23年11月16日	(計4346台)	

※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。